

BV000890

Mercedes Benz

Mercedes Benz Sprinter 319 3.0 CDI







V6 Automaat L2H2 2x Schuifdeur 3.5t Trekhaak Cruise Control Climate Control
Camera Navigatie Lucht Geveerde Stoel

€ 18.445

Excl. VAT

€ 361

lease p/m for 5 years

| | | |
|---|---------------------------|-----------|
|  | Año de fabricación | 2018 |
|  | Kilometraje | 257459 km |
|  | Transmisión | Automaat |
|  | Combustible | Diesel |
|  | Potencia (CV) | 190 PK |
|  | Cabina | Enkel |

Información básica

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Marca | Mercedes Benz |
| Kilometraje | 257459 km |
| Primera matriculación | 2018-11-30 |
| Número de chasis | WDB9076331P036275 |
| Categoría | Furgoneta cerrada |
| Tipo | Sprinter 319 3.0 CDI |
| Modelo | L2H2 |
| Color exterior | Amarillo |

Construcción

| | |
|---|--------|
| Material del suelo | Madera |
| Ancho de apertura de la puerta | 156 cm |
| Altura de paso | 189 cm |
| Longitud interior de la carrocería | 322 cm |
| Ancho interior de la carrocería | 177 cm |
| Altura interior de la carrocería | 192 cm |
| Espacio entre los pasos de rueda | 141 cm |

Dimensiones

| | |
|-----------------|--------|
| Longitud | 593 cm |
| Ancho | 202 cm |
| Altura | 256 cm |

| | |
|----------------------|--------|
| Distancia entre ejes | 366 cm |
| Ancho de Vía | 176 cm |

Pesos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Peso máximo autorizado (GVW) | 3500 kg |
| Peso bruto combinado máximo (GCW) | 7000 kg |
| Peso máximo eje delantero | 1650 kg |
| Peso máximo eje trasero | 2250 kg |
| Peso en vacío del vehículo | 2450 kg |
| Capacidad de carga | 1050 kg |
| Capacidad de remolque | 3500 kg |

Información del motor

| | |
|------------------------|------------|
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Diésel |
| Potencia (CV) | 190 PK |
| Motor Eur | Euro 6 |
| Número de marchas | 7 |
| Capacidad del cilindro | 2987 CC |
| AdBlue | |

Cabina

| | |
|----------|---|
| Asientos | 2 |
|----------|---|

Interior de la cabina

| |
|--|
| Aire Acondicionado |
| Bluetooth |
| Climatizador |
| Espejos Ajustables Eléctricos |
| Ventanas Eléctricas |
| Asiento del Conductor con Suspensión Neumática |
| Volante Multifuncional |
| Navegación |
| Radio |
| Asientos Calefactables |
| Dirección Asistida |
| Tabique Divisor |

opciones de seguridad

| |
|------------------------|
| Cámara de Marcha Atrás |
| Control de Crucero |
| ESP |
| Control de Tracción |

Características del vehículo

| |
|----------------------|
| Dubbele Schuifdeuren |
| Sensor de Lluvia |
| Anillas de Amarre |
| Enganche de Remolque |

Assen

Primer eje

- disk
- coil_spring



Segundo eje

- disk
- leaf_spring

